

Werkplekinstructie- kaart



PRODUCTNAAM	Industrielak Metalisch Beige RVS	PP0401
GEVAREN	- Aantasting centrale zenuwstelsel (narcose) - Allergische huidreactie - Oogcontact: roodheid en pijn	
GEVARENSIGNAALWOORD	- Gevaar - H222 - H229 - H336 - EUH066	
VOORZORGSMATREGELEN	- Verwijderd houden van warmtebronnen - Niet roken	
OPSLAG	Tegen zonlicht beschermen	
EERSTE HULP	- Inhalatie - Onregelmatig ademen - Bewusteloos - Huidcontact - Oogcontact - Inslikken	- Patiënt in buitenlucht brengen - Kunstmatig beademen - Stabiele zijligging - Medische hulp - Grondig wassen met water en zeep - Lenzen verwijderen - Ogen 15 minuten grondig spoelen met water met open ogen - Arts raadplegen - Arts raadplegen - Niet laten braken
BRANDBESTRIJDING	Poederblusser of CO₂	Geen water gebruiken
P.B.M.'s	- Masker met filter - Handschoenen (EN 374) - Veiligheidsbril met laterale bescherming	